

ТОВ «Запорізьке Проектно-Експертне бюро»

м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського, 19-1

Тел./ф. (0612) 655-789 (061) 222-78-98

e-mail: info@nastroy.biz

www.nastroy.biz



21 травня 2021 р.

Експертний висновок

щодо відповідності вимогам інклюзивності будівлі Державного навчального закладу "Запорізький професійний ліцей сервісу" за адресою: вул. Космічна, 129 в м. Запоріжжі

Шифр 10572

Замовник: Державний навчальний заклад "Запорізький професійний ліцей сервісу"

Доцент, к. т. н.

Експерт будівельник
кваліфікаційний сертифікат
експерта АЕН № 000296 від 30.05.2012 р.

Інженер-проектувальник



М. А. Маркова

В. Кокошуєв

О. А. Будилка

м. Запоріжжя

2021 р.

Вступ

Робота виконана на замовлення Державного навчального закладу "Запорізький професійний ліцей сервісу".

Обстежується будівля Державного навчального закладу "Запорізький професійний ліцей сервісу" по вул. Космічна, 129 в м. Запоріжжі.

Мета роботи - оцінка можливості користування будівлею та приміщеннями навчального закладу маломобільними групами населення.

Обстеження будівлі проводилось шляхом візуального огляду, з уточненням деяких розмірів та виконанням фотофіксації.

Обстеження будівлі

Будівля ліцею двоповерхова, складної конфігурації у плані. Будівля має кілька входів — вхід з головного фасаду має ганок зі сходами, з інших фасадів є пожежні та запасні виходи з ганками. З боку двору є вхід для маломобільних груп населення — вхідні двері подвійні, мають ширину 1870 мм, ганок розміром 2,2x3,9 м має навіс та облаштований пандусом шириною 1,5 м. З обох боків пандуса є поручні на висоті 0,9 та 0,7 м.

У результаті обстеження входу до приміщень ліцею виявлено, що наявний ганок та пандус відповідають всім вимогам, відповідно до [2], а саме — ухил пандуса не більше 8%, ширина вхідних дверей відповідає вимогам нормативних документів. Поріг на вході відсутній. Ділянка коридору, яка веде від входу до центрального проходу має ухил 1,3° та 3° (5,2%). Такий ухил допустимий, оскільки він менше 8%. Найменша ширина коридорів у будівлі — 2,56 м (допустима — 1,5 м).

На першому поверсі будівлі є приміщення санвузла розмірами 2,0x2,60 м, переобладнане з урахуванням потреб МГН: встановлені поручні біля унітазу та умивальника, двері шириною 0,9 м відчиняються назовні.

Отже, доступ маломобільним групам населення до та її приміщень є можливим та зручним.

Висновки

1. Виконано огляд конструкцій вхідної групи до будівлі Державного навчального закладу “Запорізький професійний ліцей сервісу” за адресою вул. Космічна, 129 м. Запоріжжя, для оцінки можливості користування маломобільними групами населення.
2. Будівля та приміщення ліцею відповідають всім вимогам ДБН В.2.2 - 40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”.

Список використаної літератури

- [1] ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти. Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2018 — 57 с.
- [2] ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Київ: Мінрегіон України, 2018 — 63 с.



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000296

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(прізвище, ім'я, по батькові)

Виданий про те, що

Кокошусь Павло Вікторович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія:

Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням _____ відповідної _____ секції Комісії

від **30.05.2012** № **2**, затвердженим президентом

Комісії **31.05.2012 № 2-Е**)

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **31.05** го **12** року
за № **259**

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд**

споруд

Дата видачі **31.05** го **12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Прошнуровано
4 аркушів



Левченко Р.В.

[Signature]

ЗАПОРІЗЬКЕ ПРОЄКТНО-ЕКСПЕРТНЕ БІУРО
ТОВариство з обмеженою відповідальністю
М. ЗАПОРІЖЖЯ, вул. [illegible]

ПРОЄКТНО-ЕКСПЕРТНЕ БІУРО
ЗАПОРІЖЖЯ

М. ЗАПОРІЖЖЯ, вул. [illegible]

ТОВариство з обмеженою відповідальністю

М. ЗАПОРІЖЖЯ, вул. [illegible]

ТОВариство з обмеженою відповідальністю

М. ЗАПОРІЖЖЯ, вул. [illegible]

ТОВариство з обмеженою відповідальністю